

宮城県現地被災状況（平成23年3月31日～4月7日）



①気仙沼市



沿岸地域の被災状況（気仙沼市浄化センターから撮影）



高台の市庁舎は津波の被害なし

②南三陸町



沿岸地域の被災状況①



沿岸地域の被災状況②



高台にある浄化センターは被害なし



高台にある避難所（ベイサイドアリーナ）

③女川町



沿岸地域の被災状況①



沿岸地域の被災状況②



沿岸地域は地盤沈下により一部水没



十数メートル高台にある病院も、津波により数メートル冠水した

④石巻市



沿岸地域の被災状況①



沿岸地域の被災状況②



沿岸地域の一部は、地盤沈下により満潮時に浸水



被害の少なかった市街地の渋滞状況



石巻駅の被害は軽微

⑤名取市



平地部の被災状況①



平地部の被災状況②



名取市役所は地震による一部被災

岩手県現地被災状況（平成23年4月7日）



①釜石市



水管橋（污水管）の2/3が落下



落下して漂着した水管橋（中央）

②大船渡市



大船渡浄化センターから、比較的被害の少なかったと思われる住宅街方向

③陸前高田市



沿岸地域の被災状況①



沿岸地域の被災状況②



高台に設置された仮庁舎



仮庁舎周辺の住宅に被害なし